

共用ガス管の漏えい検査結果のお知らせ

(弊社では法令に基づき、共用ガス管の漏えい検査を実施しており、その結果をお客さまに
お知らせさせていただいております。なお、共用ガス管はお客さまの大切な資産です。)

検査日 2012年 3月 14日

建物番号

--

共用ガス管の漏えい検査にご協力いただき、誠にありがとうございました。

(名称) アルファレガロ 甲南山手 の検査結果は下記のとおりです。(該当する項目に (☑) をしています。)

<input type="checkbox"/> オーナー	<input checked="" type="checkbox"/> 管理会社	<input type="checkbox"/> 管理組合役員	<input type="checkbox"/> その他	お客さま確認印
様				2枚目・3枚目に 押印ください

「共用ガス管の漏えい検査結果のお知らせ」のお届け方法

手渡し ポスト投函 郵送 オーナー不明

共用ガス管の検査結果

(1) 法令に基づき、共用ガス管の漏えい検査を実施いたしました。結果は下記のとおりです。

- (a) 現在のところ、異常はありませんでした。
- (b) () 箇所) を修理し、その結果、異常ありませんでした。
- (c) () 箇所) でガスもれがありました。
ガスもれ修理担当者が修理にお伺いいたします。(修理費用は有償)
- (d) () 箇所) を応急修理しておりますが、完全修理が必要です。
ガスもれ修理担当者が改めて修理にお伺いいたします。(修理費用は有償)

(2) 共用ガス管の漏えい検査に合わせ、共用ガス管の1階立上がり部など目視が可能な部分について外観調査をさせて頂きました。結果は下記のとおりです。

- (a) 現在のところ異常は見られませんでした。
- (b) 下記の場所でガス管が腐食を起こしています。改善のために、後日、大阪ガスの担当者がお伺いいたしますので、ご相談ください。(改善費用は有償)
- (c) 今後、腐食が進み、ガスもれが起こる可能性があります。ぜひとも改善をお願いします。
腐食の場所、状況： []

引込管ガス遮断装置[バルブ]の点検結果(フタ状況確認、マンホール内部状況確認)

(1) 共用ガス管の漏えい検査に合わせて、引込管ガス遮断装置の調査を実施いたしました。結果は下記のとおりです。

- (a) 現在のところ、異常はありませんでした。
- (b) 下記のとおり不具合があります。改善が必要ですので、ご対応をお願いいたします。
- ①障害物があるために、緊急時等において引込管ガス遮断装置の操作ができませんので、至急障害物の移動をお願いいたします。
*状況： [フタの開閉ができない バルブの操作ができない]
*原因： [自販機 エアコン室外機 駐車車両 その他 ()]
- ②フタに異常があります。改善につきましては、裏面※1までお問い合わせください。(改善費用は有償)
*状況： [破損・亀裂・変形 腐食 ガタツキ 路面との段差 開閉困難 埋まり]
その他 ()
- ③マンホール内部で下記の状況を確認しました。後日、別の担当者が再調査いたします。
*状況： [溜水 土砂 ヘドロ その他 ()]
- ④バルブの位置が不明でした。後日、別の担当者が再調査いたします。

(2) その他 状況： []

検査結果に関してご不明な点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡をお願いいたします。
なお、勝手ではございますが、ご連絡は、平日の9:00~17:00の間(土曜日を除く)でお願いいたします。

〈検査実施会社〉	大阪ガス・カスタマーリレーションズ(株) 兵庫定期保安巡回部 神戸定期保安巡回センター フリーダイヤル ☎ 0120-022-579 (大阪ガス株式会社お客さまセンター) ※携帯電話からもご利用になれます。※電話番号をよくお確かめの上、おかけいただけますようお願いいたします。	検査員
----------	---	-----